

MR03 Sports : procédure de réinitialisation de la KT19 et du neutre

Posted by [miniz59](http://www.miniz59.fr/) on 8 mai 2017



Il est déjà arrivé à de nouveaux pilotes de rencontrer des difficultés de direction sur leur modèle **MR03 Sports**. On reconnaît une MR03 Sports par le fait qu'elle se pilote avec une radio KT19 et que l'antenne du châssis est bleue à l'origine.

Voici les procédures pour **réinitialiser le neutre de la direction** et le **reset usine** (qui va vous rappeler les manipulations sur les consoles de jeux de votre jeunesse...), selon le problème que vous rencontrez sur votre MR03 Sports.

Réinitialiser la position centrale des roues d'une MR03 Sports

1. Couper la radio et régler les trim au neutre.
2. Allumer le platine (laisser l'émetteur éteint)
3. Aligner les roues à la main
4. Maintenir le bouton d'appairage de la platine. La LED doit clignoter deux fois rapidement avant de se couper.
5. Allumer la radio, le neutre est recalé, la procédure est terminée.

Procédure de réinitialisation de la KT19 pour MR03Sport

1. Émetteur éteint
2. Mettre la molette de réglage de trim de direction en position centrale
3. Tournez la molette G.SPD L complètement dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.
4. La position de G.SPD H n'est pas importante
5. Tournez le volant à fond vers la droite, poussez à fond la gâchette de gaz vers la position frein et tenez cette position.
6. Allumez l'émetteur. La LED doit briller rapidement ; cela signifie que vous êtes en mode « usine ».
7. Relâchez le volant et la gâchette
8. Tournez le volant à fond vers la gauche, puis relâchez, puis tournez à fond vers la droite, puis relâchez, puis gauche, puis droite, puis relâchez.
9. Actionnez la gâchette de gaz en position plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez, puis plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez.
10. Tournez la molette G.SPD L le plus à droite possible. La LED doit s'allumer de manière continue.
11. Éteignez l'émetteur. La procédure est terminée.

Source: <http://www.miniz59.fr/>